

Vertiefung - Kurzwegtasten

Die Kurzwegtasten werden unter „Werkzeuge | Optionen | Tastaturkürzel“ verwaltet und können an dieser Stelle individuell angepasst bzw. ergänzt werden.

Folgende Kurzwegtasten sind bei der TopSolid Installation definiert:

Menü- Befehl	Kurzwegtaste
Baugruppe Standardbauteil einfügen	Strg + Y
Baugruppe Standardvorlage bearbeiten/speichern	Strg + <
Bearbeiten Löschen	Strg + L
Bearbeiten Ändern	Strg + W
Datei Beenden	Strg + B
Datei Neu	Strg + N
Datei Speichern	Strg + S
Datei Öffnen	Strg + M
Holzbearbeitung Definiere Teil	Strg + E
Holzbearbeitung Zeichnungsableitung	Strg + D
Image Rendern (sofern Modul vorhanden)	Strg + 9
Punkt Endpunkt	Strg + 3
Punkt Linienmittelpunkt	Strg + 4
Punkt Offsetpunkt	Strg + 5
Punkt Schnittpunkt (Kurve/Kurve)	Strg + 2
System Auswahl	Strg + T
System Ansicht von hinten	Strg + „Pfeil unten“
System Ansicht von vorne	Strg + „Pfeil oben“
System Ansicht von links	Strg + „Pfeil links“
System Ansicht von rechts	Strg + „Pfeil rechts“
System Ansicht von unten	Strg + .
System Draufsicht	Strg + -
System Isometrische Ansicht	Strg + ,
System Zoom (global)	Strg + 1
System Schritt zurück	Strg + Z
System Neu zeichnen	Strg + LEER
System Funktion abrechen	Strg + A

Notizen